PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Praça Juscelino Kubitschek, s/n – CEP 35420-000 – Minas Gerais
(31) 3557-9003

Ofício nº 464/2021/SEGOV

Mariana, 23 de dezembro de 2021.

A Sua Excelência o Senhor
Ronaldo Alves Bento
Vereador Presidente da Câmara Municipal de Mariana

CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA
Protocolado sob nº 03
Em 04/01/22 13:00
Lavínia Lopes

Assunto: Requerimento nº 252/2021

Excelentíssimo Senhor Presidente:

O objetivo da Secretaria de Governo e Relações Institucionais é de sempre garantir a interlocução eficiente e ágil com a administração pública municipal.

Entretanto, deve ser ressaltado que a atribuição é sempre de direcionamento e encaminhamentos das demandas apresentadas para respostas, atendimentos e ou soluções do que for apresentado/requerido às devidas secretarias e seus respectivos secretários, visto que, inexiste subordinação e hierarquia entre os secretários, ao contrário, reina a independência na medida em que, cada secretário é ordenador de despesas da sua própria secretaria, portanto, responsável objetivamente por seus atos.

Repiso, inexistindo, qualquer intervenção da Secretaria de Governo nas decisões de cada secretário.

Sendo assim, ao receber o que foi demandado será imediatamente direcionado aos departamentos competentes, dando ciência e requerendo respostas e ou informações o quanto antes para encaminhá-las e responder ao requerente/solicitante.

Cabe ressaltar que os prazos fixados para respostas aos entes solicitantes, devem ser, de acordo com a legislação pátria, respeitados.

Em resposta ao requerido à Prefeitura de Mariana, objetivando obter informações na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania, encaminho a reposta apresentada através do Ofício, em anexo.

Cordialmente apresento votos de estima, permanecendo á disposição para o que for necessário.

Atenciosamente,

Edvaldo Santos de Andrade

Secretário Municipal de Governo

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania

Mariana/MG, 23 de dezembro de 2021.

Ao Excelentíssimo Senhor Ronaldo Alves Bento

Presidente da Câmara Municipal de Mariana/MG

Assunto: Resposta ao requerimento nº 252/2021

Excelentíssimo Senhor, cumprimentando-o cordialmente, acusamos o recebimento do oficio de nº 252 /2021, pelo qual vossa Senhoria solicita informações acercada reforma solicitada pelo Sr. Edson Estevão de Oliveira, residente; na rua Jose Ferreira Primeiro, nº 320, monsenhor Horta.

Entendemos a gravidade da solicitação mediante a vistoria Técnica feita pelo setor de **Reforma Habitacional** no dia 17/12/21. Porém, diante do efetivo reduzido que possui o programa e as demandas também de alta vulnerabilidade que já estão sendo executadas; a casa supracitada, está na fila das próximas reformas.

Walber Luiz da Silva
Secretário de Desenvolvimento Social e Cidadania

Walber Luiz da Silva

Secretário de Desenvolvimento Social e Cidadania

P/

Roger de Castro Andrade

Coordenador Reforma Habitacional

GABINETE DO VEREADOR MARCELO MACEDO
Rua Wenceslau Braz, 458C – Centro – Telefone: 3557-4400
email: gabinetemarcelomacedo@gmail.com

REQUERIMENTO N: 952/2021

CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA
Protocolado sob nº 952
EM 07/12/21 / 10:59

Excelentíssimo Senhor
Ronaldo Alves Bento
D.D Presidente da Câmara Municipal de Mariana / MG
Prezado Senhor,

O Vereador que esta subscreve requer que a tramitação regimental, seja encaminhada ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal o seguinte requerimento:

- **QUAL SERÁ A DATA PARA A REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E CIDADANIA NA RESIDÊNCIA DO SR. EDSON ESTEVAM DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ FERREIRA PRIMEIRO, Nº: 320, DISTRITO DE MONSENHOR HORTA?**

- **QUAL SERÁ O PRAZO PARA A RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NA RESIDÊNCIA DO SR. EDSON, QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE PRECARIEDADE E RISCO DE ACIDENTES?**

Justificativa:

A solicitação se faz pertinente e **URGENTE**, uma vez que a referida residência encontra-se em situação precária, podendo causar algum acidente no local. Vale ressaltar que o morador encontra-se em **ESTADO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA E SOCIAL**, necessitando assim do apoio do poder público para resolver esta situação.

Observação: Ofício 154/ 2020 (em anexo), protocolado no dia 11/09/2020 na Secretaria Municipal de Defesa Social e Cidadania, conforme Laudo da Defesa Civil (em anexo).

Esperando que o Senhor Prefeito atenda o mesmo, apresento,
Saudações Legislativas,

Mariana, 06 de Dezembro de 2021.

Marcelo Macedo
Vereador

13 / 12 / 2021

GABINETE DO VEREADOR MARCELO MACEDO
Rua Wenceslau Braz, 458C – Centro – Telefone: 3557-4400
email: gabinetemarcelomacedo@gmail.com

GABINETE DO VEREADOR MARCELO MACEDO
Rua Wenceslau Braz, 458C – Centro – Telefone: 3557-4400
email: gabinetemarcelomacedo@gmail.com

Ofício 154/2020

Mariana, 11 de Setembro de 2020

Ilustrissimo Senhor
Erivelton Vasconcelos
Secretário Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania
Prefeitura Municipal de Mariana

Prezado Erivelton,

Cumprimentando-o respeitosamente, venho através deste, solicitar por gentileza a devida atenção com a realização de uma VISITA TÉCNICA e a devida atenção da Secretaria Municipal de Defesa Social e Cidadania, na residência do Senhor Edson Estavam de Oliveira, localizada na Rua José Ferreira Primeiro, nº: 320, Distrito de Monsenhor Horta.

A solicitação se faz pertinente, tendo em vista que conforme laudo da Defesa Civil (em anexo), a casa do Sr. Edson encontra-se em condições precárias, podendo vir a causar algum acidente no local. Vale ressaltar, que morador encontra-se em ESTADO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA E SOCIAL, necessitando assim do apoio do poder público, para resolver esta situação.

Certo da atenção de Vossa Senhoria,

Aproveito para reiterar protestos de estima e consideração.
Atenciosamente,

Marcelo Macedo
Vereador

Recebido
13/12/2021

CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA
APROVADO POR UNANIMIDADE
EM 13 / 12 / 2021
SECRETÁRIO

GABINETE DO VEREADOR MARCELO MACEDO
Rua Wenceslau Braz, 458C – Centro – Telefone: 3557-4400
email: gabinetemarcelomacedo@gmail.com

PREFEITURA DE MARIANA
SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC

DEFESA CIVIL

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Fachada do imóvel



Descontinuidade do frechal sobre a parede



Detalhe da ruptura do frechal



Vista interna da estrutura do telhado e rede elétrica



Rodovia dos Inconfidentes S/Nº Terminal Rodoviário - Mariana MG / CEP: 35420-000
Email: defesacivilmariana@yahoo.com.br

13 / 12 / 2021

GABINETE DO VEREADOR MARCELO MACEDO
Rua Wenceslau Braz, 458C – Centro – Telefone: 3557-4400
email: gabinetemarcelomacedo@gmail.com

GABINETE DO VEREADOR MARCELO MACEDO
Rua Wenceslau Braz, 458C – Centro – Telefone: 3557-4400
email: gabinetemarcelomacedo@gmail.com

PREFEITURA DE MARIANA
SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC

DEFESA CIVIL

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Fachada do imóvel



Descontinuidade do frechal sobre a parede



Detalhe da ruptura do frechal



Vista interna da estrutura do telhado e rede elétrica



Rodovia dos Inconfidentes S/nº Terminal Rodoviário - Mariana MG / CEP: 35420-000
Email: defesacivilmariana@yahoo.com.br
Telefone: (31)3558-4412/199

RECEBIDO
APROVADO
EM 13 / 12 / 2021

GABINETE DO VEREADOR MARCELO MACEDO
Rua Wenceslau Braz, 458C – Centro – Telefone: 3557-4400
email: gabinetemarcelomacedo@gmail.com

PREFEITURA DE MARIANA
SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPREC

DEFESA CIVIL

Relatório Nº392/2020
Natureza da Ocorrência: Avaliação de risco
Solicitante: Edson Estevam de Oliveira
RG: MG-7.478.872 CPF: 845.776.736-49
Endereço: Rua José Ferreira Primeiro, 320 Distrito: Monsenhor Horta
Contato: 95277-5432
Data e hora do atendimento: 01/05/2020 – 14h10min.

Em visita realizada pelo agente de Proteção e Defesa Civil GCM André Machado, constatou:

- Telhado de estrutura madeira do mato não tratada, onde estas estão em avançado processo de deterioração e algumas apresentam pontos de ruptura;
- O frechal não está apoiado sobre a parede, perdendo assim sua finalidade (distribuir a carga concentrada das tesouras sobre a parede) comprometendo a estabilidade da estrutura do telhado;
- As telhas são de cerâmica modelo colonial, misturadas com telhas colonial portuguesa antiga, devido a isso, em períodos de chuva há infiltração no imóvel;
- A rede elétrica está em condições precárias, com fiação expostas e vários pontos de emenda.

A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil encaminha para a Secretaria de Assistência Social e Cidadania para avaliação socioeconômica e possibilidade de inserção de mesmo em programas de melhorias habitacionais.

Braz Luiz de Azevedo
Secretário Municipal de Defesa Social

Walbert Stepp Ferreira
Coordenador Municipal de Defesa Civil

CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA
APROVADO
EM 13 12 2021
Secretário

GABINETE DO VEREADOR MARCELO MACEDO
Rua Wenceslau Braz, 458C – Centro – Telefone: 3557-4400
email: gabinetemarcelomacedo@gmail.com

PREFEITURA DE MARIANA
SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC

Relatório Nº392/2020
Natureza da Ocorrência: Avaliação de risco
Solicitante: Edson Estevam de Oliveira
RG. MG-7.478.872 CPF. 845.776.736-49
Endereço: Rua José Ferreira Primeiro, 320 Distrito: Monsenhor Horta
Contato: 98277-6432
Data e hora do atendimento: 01/05/2020 – 14h10min.

Em visita realizada pelo agente de Proteção e Defesa Civil GCM André Machado, constatou:

- Telhado de estrutura madeira do mato não tratada, onde estas estão em avançado processo de deterioração e algumas apresentam pontos de ruptura;
- O frechal não está apoiado sobre a parede, perdendo assim sua finalidade (distribuir a carga concentrada das tesouras sobre a parede) comprometendo a estabilidade da estrutura do telhado;
- As telhas são de cerâmica modelo colonial, misturadas com telhas colonial portuguesa antiga devido a isso, em períodos de chuva há infiltração no imóvel;
- A rede elétrica está em condições precárias, com fiação expostas e vários pontos de emenda.

A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil encaminha para a Secretaria de Assistência Social e Cidadania para avaliação socioeconômica e possibilidade de inserção da mesma em programas de melhorias habitacionais.

Braz Luiz de Azevedo
Secretário Municipal de Defesa Social

Welbert Stopa Ferreira
Coordenador Municipal de Defesa Civil

CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA
APROVADO
Em 13 / 12 / 2020